

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ

Модель: OR-WS003

РУССКИЙ

RU

Уважаемые покупатели! Большое спасибо Вам за покупку продукции ORION. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. Сохраните ее для использования в будущем.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора. При таких условиях гарантия на прибор не распространяется.
- Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Прибор не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Ставьте прибор на ровную и устойчивую поверхность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Получение и отображения данных о температуре в помещении и вне помещения.
- Отображение времени
- Формат отображения времени: 12ч/24ч
- Будильник
- Функция запоминания максимальной/минимальной температуры
- Отображение данных о температуре в °C или °F
- Температурные ограничения (внутри помещения): -10°~+50°(14°F~ +122°F)
- Температурные ограничения (вне помещения): -40°~+70°(-58°F~ +158°F)
- Питание: батарейки типа AAA, 3В, 2 шт. (в комплект не входят)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Настройка времени:

1. В обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку “SET” в течении 3 секунд, цифры на экране замигают. Режим настроек: 12ч/24ч – час – минута – выход.
2. Выполните необходимые настройки. Нажмите “SET” для подтверждения и перейдите к следующим настройкам. Для выполнения настроек используйте кнопки “UP” и “DOWN”.
3. Устройство перейдет в обычный режим, если в течение 8 секунд не выполнялось никаких операций.

Примечание: по умолчанию установлен 24ч режим отображения времени.

Установка будильника:

1. Нажимайте кнопку “SET” для переключения между режимами отображения будильника и времени.
2. В режиме будильника нажмите и удерживайте кнопку “SET” в течении 3 секунд для входа в режим установки будильника, цифры на экране замигают.
3. Режим настроек: час – минута – выход – обычный режим. Установите время срабатывания будильника.
4. Нажмите “SET” для подтверждения и перейдите к следующим настройкам.
5. В режиме будильника нажмите и удерживайте кнопку “SNZ” в течении 3 секунд для включения/выключения будильника.

Повтор сигнала будильника:

Можно активировать повторное срабатывание будильника через 8 минут после основного сигнала. Для этого просто нажмите кнопку “SNZ” после того, как будильник включится в установленное время. Через 8 минут сигнал будильника снова повторится. Чтобы полностью выключить будильник, нажмите любую кнопку.

Получение и отображения данных о температуре:

1. Расположите проводной датчик вне помещения для отображения данных об окружающей температуре.
2. В обычном режиме нажимайте кнопку “UP” для отображения: максимальная температура - минимальная температура - текущая температура.
3. Один раз нажмите кнопку “UP”, на дисплее отобразится максимальная температура в помещении и вне помещения. Далее нажмите кнопку “SET” для сброса данных о максимальной температуре. Через 15 секунд или после нажатия кнопки “UP” два раза прибор перейдет в режим отображения текущей температуры.
4. Два раза нажмите кнопку “UP”, на дисплее отобразится минимальная температура в помещении и вне помещения. Далее нажмите кнопку “SET” для сброса данных о минимальной температуре. Через 15 секунд или

после нажатия кнопки “UP” два раза прибор перейдет в режим отображения текущей температуры.

Отображение данных о температуре в °C или °F:

Для переключения режимов отображения данных о температуре в °C или °F нажимайте кнопку “DOWN” или “°C/°F”.

Примечание:

Если окружающая температура выше, чем рабочая температура прибора, на дисплее отобразится символ **НН.Н**.

Если окружающая температура ниже, чем рабочая температура прибора, на дисплее отобразится символ **ЛЛ.Л**.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

Гарантии поставщика

Погодная станция OR-WS003 соответствует утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации —12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Наименование: ORION OR-WS003

Основное предназначение: Погодная станция

Страна производитель: Китайская Народная Республика

Изготовитель и разработчик: Орион Электроникс Лтд.

Адрес изготовителя: Венгрия, 1106 Будапешт, ул. Ясберены, д. 29

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Гарантийное обслуживание и сервис: ООО "Фокстрот сервис", г.Киев, ул.Щусева 44

Сертификаты: CE STR09058092E (OR-WS001); STR08078106E (OR-WS002); STR10038100E (OR-WS003)

Вес нетто: 81 г

Вес брутто: 115 г

Цвет: серый